

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CÁT TIÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc**

Số: 912/UBND-KTHT

Cát Tiên, ngày 18 tháng 6 năm 2024

Về việc xử lý cây sao có nguy cơ
ngã đổ trên tuyến đường Trần Lê
trong mùa mưa bão

Kính gửi: Ban quản lý dự án ĐTXD và CTCC huyện.

Xét Báo cáo số 110/BC-BQLDA ngày 07/6/2024 của Ban quản lý dự án ĐTXD và CTCC huyện xin ý kiến chỉ đạo xử lý cây Sao có nguy cơ gãy đổ trên tuyến đường Trần Lê trong mùa mưa bão.

UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thông nhất để Ban quản lý dự án ĐTXD và CTCC huyện thực hiện việc cắt tỉa cành và khống chế chiều cao đối với 31 cây Sao có nguy cơ gãy đổ trong mùa mưa bão trên tuyến đường Trần Lê, thị trấn Cát Tiên theo nội dung đề xuất tại báo cáo nêu trên./. CH

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng;
- Trang TTĐT huyện;
- Lưu: VT, KTHT.



Bui Văn Văn

Số: 110 /BC-BQLDA

Cát Tiên, ngày 7 tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO

**Về việc xin ý kiến chỉ đạo xử lý cây Sao có nguy cơ gãy đổ
trên tuyến đường Trần Lê trong mùa mưa bão**

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Cát Tiên tại Văn bản số 826/UBND-NN ngày 04/6/2024 về việc tập trung, chủ động triển khai thực hiện các giải pháp phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện;

Ngày 28/5/2024, trên địa bàn huyện Cát Tiên xảy ra trận mưa lớn, sau trận mưa có 07 cây Sao trên tuyến đường Trần Lê bị đổ, kiểm tra các cây bị đổ toàn bộ rễ cây quá yếu, không ăn sâu xuống lòng đất. Ngày 06/6/2024, Ban quản lý dự án ĐTXD và CTCC huyện Cát Tiên đã phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Hạt Kiểm lâm và UBND thị trấn Cát Tiên kiểm tra hiện trạng hệ thống cây Sao trên tuyến đường Trần Lê. Qua kiểm tra thực tế, hiện nay hai bên tuyến đường Trần Lê địa bàn thị trấn Cát Tiên có 31 cây Sao có nguy cơ gãy đổ cao trong mùa mưa bão (được đoàn kiểm tra đánh dấu bằng sơn đỏ).

Nguyên nhân: Ngọn cây vươn cao, nhiều cành lệch tán mà phần rễ cây quá yếu, không ăn sâu xuống lòng đất, rất dễ bị gãy đổ khi có mưa giông, gió lớn.

Để đảm bảo an toàn tài sản cho người dân và an toàn cho người tham gia giao thông, Ban quản lý dự án ĐTXD và CTCC báo cáo UBND huyện Cát Tiên cho thực hiện cắt tỉa cành, ngọn để không chế chiều cao đối với 31 cây Sao có nguy cơ gãy đổ nêu trên.


(Kèm theo Biên bản làm việc 06/6/2024).

Trên đây là báo cáo về việc xin ý kiến chỉ đạo xử lý cây Sao có nguy cơ gãy đổ trên tuyến đường Trần Lê trong mùa mưa bão của Ban quản lý dự án ĐTXD và CTCC huyện Cát Tiên./.

Nơi nhận:

- UBND huyện (B/c);
- Ban Giám đốc;
- Đội QL CTCC;
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Lê Tấn Chinh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

**Về việc kiểm tra hiện trạng hệ thống cây Sao trên tuyến đường Trần Lê địa
bàn thị trấn Cát Tiên và đề xuất phương án xử lý đối
với những cây có nguy cơ gãy đổ**

Căn cứ Giấy mời số 70/GM-BQLDA ngày 04/6/2024 của Ban QLDA ĐTXD và CTCC huyện Cát Tiên;

Hôm nay, vào lúc 08h00 phút ngày 6/6/2024, tại Ban quản lý dự án ĐTXD và CTCC huyện Cát Tiên, thành phần tham dự gồm có:

I. Thành phần tham gia:

1. Đại diện Ban Quản lý dự án ĐTXD và CTCC huyện Cát Tiên

Ông: Lê Tấn Chinh	Chức vụ: Phó Giám đốc;
Ông: Nguyễn Thanh Sơn	Chức vụ: PT Đội QL CTCC;
Ông: Phạm Văn Chín	Chức vụ: Nhân viên.

2. Đại diện Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Ông: Đặng Thành Nhân	Chức vụ: Chuyên viên
----------------------	----------------------

3. Đại diện Hạt Kiểm lâm

Ông: Đỗ Ngọc Phúc	Chức vụ: Kiểm lâm viên
-------------------	------------------------

4. Đại diện UBND thị trấn Cát Tiên

Ông: Trần Xuân Việt	Chức vụ: Công chức Địa Chính – Xây Dựng
---------------------	---

II. Nội dung làm việc: Kiểm tra hiện trạng hệ thống cây Sao trên địa bàn thị trấn Cát Tiên.

Qua kiểm tra thực tế, hiện nay hai bên trên tuyến đường Trần Lê địa bàn thị trấn Cát Tiên có 31 cây Sao (được đánh dấu bằng sơn), ngọn vươn cao có nguy cơ gãy đổ.

III. Kết luận và kiến nghị:

Qua công tác kiểm tra, rà soát hệ thống cây Sao hai bên trên tuyến đường Trần Lê địa bàn thị trấn Cát Tiên, đoàn kiểm tra thống nhất kính đề nghị UBND huyện Cát Tiên cho thực hiện cắt tỉa cành, nhánh và khống chế chiều cao đối với những cây Sao có nguy cơ gãy đổ cao trong mùa mưa bão và để đảm bảo mỹ quan đô thị.



Biên bản làm việc kết thúc vào hồi 09h30 phút cùng ngày, đã được thông qua cho các thành phần tham gia cùng nghe và thống nhất ký tên.

ĐD. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Phan
Đặng Thanh Nhân

ĐD. Ban QLDA ĐTXD và CTCC


Lê Tấn Chinh

ĐD. Hạt Kiểm lâm

Phạm
Đoàn Ngọc Phước

ĐD. UBND TT Cát Tiên

Trần Văn Việt
Trần Văn Việt

